


Rogue EM 180



Manualul de instrucțiuni



EU DECLARATION OF CONFORMITY

According to:

The Low Voltage Directive 2014/35/EU; The EMC Directive 2014/30/EU;
The RoHS Directive 2011/65/EU; The Ecodesign Directive 2009/125/EC

Type of equipment

Arc welding power source

Type designation

Rogue EM 180 from serial number HA438 YY XX XXXX
X and Y represents digits, 0 to 9 in the serial number, where YY indicates year of production.

Brand name or trademark

ESAB

Manufacturer or his authorised representative established within the EEA

ESAB AB
Lindholmsallén 9, Box 8004, SE-402 77 Göteborg, Sweden
Phone: +46 31 50 90 00, www.esab.com

The following EN standards and regulations in force within the EEA has been used in the design:

EN IEC 60974-1:2018/A1:2019	Arc Welding Equipment - Part 1: Welding power sources
EN IEC 60974-5:2019	Arc welding equipment - Part 5: Wire feeders
EU reg. no. 2019/1784	Ecodesign requirements for welding equipment pursuant to Directive 2009/125/EC
EN 60974-10:2014	Arc Welding Equipment - Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements

Additional Information:

Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential.

By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer's authorised representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety and environmental requirements stated above.

Place/Date

Gothenburg
2024-08-29

Signature

Peter Burchfield
General Manager, Equipment Solutions



1	SIGURANȚĂ	4
1.1	Semnificația simbolurilor	4
1.2	Măsuri de siguranță	4
2	INTRODUCERE	7
2.1	Echipament	7
3	DATE TEHNICE	8
4	INSTALARE	10
4.1	Amplasare	10
4.2	Instrucțiuni de ridicare	10
4.3	Rețea de alimentare	11
4.4	Dimensiuni de siguranțe și cabluri recomandate	12
5	OPERARE	13
5.1	Conexiuni	14
5.2	Conexiune prin cablu – Sudură, retur și comutare polaritate	14
5.3	Schema sistemului de acționare	15
5.4	Prinderea MXL 201 cu adaptor central	15
5.5	Introducerea și înlocuirea sârmei	17
5.5.1	Sudura cu sârmă de aluminiu	18
5.5.2	Instalarea unui tambur de 5 kg (200 mm).	18
5.5.3	Instalarea unui tambur de 1 kg (100 mm).	19
5.6	Setarea presiunii de avans al sârmei	19
5.7	Schimbarea rolurilor de alimentare/presiune	20
5.8	Gaz de protecție	21
5.9	Ciclu de funcționare	21
6	INTERFAȚA CU UTILIZATORUL	22
6.1	Panou de comandă extern	22
6.2	Variabile sudură	23
6.3	Dinamica arcului electric și selectarea declanșatorului	23
6.4	Panoul de comandă sinergic	24
6.5	Buton pentru avansul de sârmă în secvențe scurte și pentru purjarea instalației de gaz	24
6.6	Ghid de referință pentru pictograme	25
7	ÎNTREȚINERE	26
7.1	Întreținere de rutină	26
7.2	Întreținerea sursei de alimentare și a alimentatorului de sârmă	28
7.3	Întreținerea arzătorului și a manșonului	29
8	CODURI DE EROARE	30
8.1	Descrierile codurilor de eroare	30
9	DEPANARE	31
10	COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB	33
	SCHEMĂ ELECTRICĂ	34
	NUMERE DE CATALOG	36
	PIESE DE UZURĂ	37
	ACCESORII	38

1 SIGURANȚĂ

1.1 Semnificația simbolurilor

Așa cum se utilizează în cadrul acestui manual: **Semnifică Atenție! Fiți vigilenți!**



PERICOL!

Semnifică pericole imediate care, dacă nu sunt evitate, vor cauza vătămare corporală imediată și gravă sau decesul.



AVERTISMENT!

Semnifică pericole potențiale care ar putea cauza vătămare corporală sau decesul.



ATENȚIE!

Semnifică pericole care ar putea cauza vătămare corporală minoră.



AVERTISMENT!

Înainte de utilizare, citiți și înțelegeți manualul de utilizare și respectați toate etichetele, practicile de siguranță ale angajatorului și fișele cu date de securitate (FDS-urile).



1.2 Măsurile de siguranță

Utilizatorii echipamentului ESAB au responsabilitatea finală de a se asigura că persoanele care lucrează sau se află în apropierea echipamentului respectă măsurile de siguranță corespunzătoare. Măsurile de protecție trebuie să îndeplinească cerințele care se aplică acestui tip de echipament. Pe lângă normele standard care se aplică spațiului de lucru, trebuie respectate următoarele recomandări.

Toate lucrările trebuie să fie efectuate de către personal calificat, familiarizat complet cu operarea echipamentului. Exploatarea incorectă a echipamentului poate să conducă la situații periculoase care pot determina vătămarea corporală a operatorului și deteriorări ale echipamentului.

1. Personalul care utilizează echipamentul de sudură trebuie să fie familiarizat cu:
 - exploatarea acestuia
 - amplasamentul dispozitivelor de oprire în caz de urgență
 - funcția acestuia
 - măsurile de protecție relevante
 - sudarea și tăierea sau celelalte funcții aplicabile ale echipamentului
2. Operatorul trebuie să se asigure că:
 - nici o persoană neautorizată nu staționează în zona de lucru a echipamentului când acesta este pornit
 - nimeni nu este neprotejat la aprinderea arcului sau când se începe lucrul cu echipamentul
3. Spațiul de lucru trebuie:
 - să fie adecvat scopului
 - să nu aibă curenți de aer
4. Echipament individual de siguranță:
 - Purtați întotdeauna echipamentul individual de protecție recomandat, precum ochelari de protecție, îmbrăcăminte neinflamabilă, mănuși de protecție
 - Nu purtați obiecte precum eșarfe, brățări, inele etc., care pot să se agațe sau să cauzeze arsuri

5. Măsuri generale de protecție:

- Asigurați-vă că este conectat sigur cablul de retur
- Lucrările la echipamentul de înaltă tensiune **trebuie efectuate numai de către un electrician calificat**
- Echipamentul corespunzător de stingere a incendiilor trebuie să fie marcat în mod vizibil și să fie la îndemână
- Lubrifierea și întreținerea echipamentului **nu** trebuie să se efectueze în timpul operării echipamentului

Dacă este dotat cu răcitorul ESAB

Utilizați numai agentul de răcire aprobat de ESAB. Un agent de răcire neaprobat ar putea deteriora echipamentul și pune în pericol siguranța produsului. În cazul unei astfel de deteriorări, toate garanțiile oferite de către ESAB își pierd valabilitatea.

Pentru informații despre comenzi, consultați capitolul „ACCESORII” din manualul de instrucțiuni.



AVERTISMENT!

Sudura și tăierea cu arc electric vă pot răni pe dvs. și pe alții. Luați măsuri de precauție când sudați sau tăiați.



ȘOC ELECTRIC – Pericol de moarte

- Instalați și împământați unitatea în conformitate cu manualul de utilizare.
- Nu atingeți componentele electrice sub tensiune sau electrozii cu pielea neprotejată, mânuși ude sau îmbrăcăminte udă.
- Izolați-vă față de lucrare și pământ.
- Asigurați-vă că poziția dvs. de lucru este sigură.



CÂMPURI ELECTRICE ȘI MAGNETICE – Pot prezenta pericol pentru sănătate

- Sudorii cu stimulatori cardiace trebuie să se consulte cu medicul înainte de a efectua operațiuni de sudare. Câmpurile electromagnetice pot interfera cu anumite stimulatori cardiace.
- Expunerea la câmpurile electromagnetice poate avea și alte efecte necunoscute asupra sănătății.
- Sudorii trebuie să utilizeze următoarele proceduri pentru a minimiza expunerea la câmpurile electromagnetice:
 - Dirijați electrozidul și cablurile de lucru împreună pe aceeași parte a corpului dvs. Fixați-le cu bandă atunci când este posibil. Nu stați cu nicio parte a corpului între cablurile de lucru și ale arzătorului. Nu înfășurați niciodată cablurile de lucru sau ale arzătorului în jurul corpului dvs. Mențineți sursa de alimentare și cablurile pentru sudură cât mai departe posibil de corpul dvs.
 - Conectați cablul de sudură la piesa de lucru cât mai aproape posibil de zona care se sudează.



FUM ȘI GAZE – Pot prezenta pericol pentru sănătate

- Țineți capul în afara zonei cu fum.
- Folosiți ventilația, extracția arcului sau ambele pentru a scoate vaporii și gazele din zona dumneavoastră de respirație și spațiul general.



RAZE DE ARC ELECTRIC – Pot afecta ochii și pot arde pielea

- Protejați-vă ochii și corpul. Utilizați paravanul de sudură și geamul de filtrare corecte și purtați îmbrăcăminte de protecție.
- Protejați-i pe cei din jur cu ecrane sau cortine corespunzătoare.



ZGOMOT – Zgomotul excesiv poate afecta auzul

Protejați-vă urechile. Utilizați căști sau alte dispozitive de protecție pentru auz.



PIESE ÎN MIȘCARE - Pot cauza vătămări

- Mențineți toate ușile, panourile, apărătoarele și capacele închise și în poziții sigure.
- Permiteți numai persoanelor calificate să îndepărteze capacele pentru întreținere și depanare, după cum este necesar.
- Țineți mâinile, părul, hainele largi și unelte departe de piesele în mișcare.
- Montați din nou panourile sau capacele și închideți ușile după finalizarea operațiunilor de service și înainte de a porni unitatea.



PERICOL DE INCENDIU

- Scânteele (stropii) pot cauza incendii. Asigurați-vă că nu există materiale inflamabile în apropiere.
- Nu utilizați pentru containere închise.



SUPRAFAȚĂ FIERBINTE – Piese pot cauza arsuri

- Nu atingeți piesele cu mâinile neprotejate.
- Lăsați să treacă o perioadă de răcire înainte de a lucra cu echipamentul.
- Pentru a manipula piesele fierbinți, utilizați instrumente adecvate și/sau mănuși de sudură izolate pentru a preveni arsurile.




ATENȚIE!

Acest produs este destinat exclusiv sudurii cu arc.



ATENȚIE!

Echipamentele din Clasa A nu sunt destinate pentru utilizare în amplasamentele rezidențiale unde energia electrică este furnizată de sistemul public de alimentare de joasă tensiune. Din cauza perturbațiilor conduse și radiate, pot exista dificultăți în asigurarea compatibilității electromagnetice a echipamentelor din clasa A în aceste locații.




NOTĂ!

Predați echipamentul electronic uzat la centrul de reciclare!

În conformitate cu prevederile Directivei Europene 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, precum și cu implementarea acesteia conform legislației naționale, echipamentul electric și/sau electronic care a atins limita maximă a duratei de viață trebuie să fie predat la un centru de reciclare.

Ca persoană responsabilă pentru echipament, aveți responsabilitatea de a obține informațiile despre stațiile de colectare autorizate.

Pentru mai multe informații, contactați cel mai apropiat distribuitor ESAB.



ESAB oferă spre achiziționare un sortiment de accesorii pentru sudură și echipamente individuale de protecție. Pentru informații despre comenzi, contactați distribuitorul dvs. local ESAB sau vizitați-ne pe site-ul nostru web.

2 INTRODUCERE

Rogue EM 180 PRO este un sistem de sudură autonom monofazat capabil să efectueze suduri GMAW (MIG) și sudură MMA / SMAW / sudură cu electrod învelit.

2.1 Echipament

Rogue EM 180 PRO este livrat cu:

- Sursă de alimentare pentru sudură
- MXL 201, Euro, 3 m
- Furtun de gaz de 4 m
- Set de conductoare cu clemă de lucru, 3 m, 16 mm², 35-50 OKC
- Suport de electrod, Handy 200 A, de înaltă rezistență 50 mm OKC, 3 m.
- OK Aristo Rod 12,50 0,8 mm, 1 kg
- Rolă de alimentare, 0,6/0,8 mm V
- Rolă de alimentare, 0,8/1,0 mm V
- Rolă de alimentare, 1/1,2 mm VK
- Manualul de instrucțiuni
- Instrucțiune de siguranță

3 DATE TEHNICE

Rogue EM 180		
Tensiune de ieșire	120 V, 1~ 50/60 Hz	230 V c.a., 1~50/60 Hz
Curent primar		
I_{max} GMAW - MIG	20 A	23 A
I_{max} SMAW - MMA	19 A	21 A
I_{eff} GMAW - MIG	10 A	11,5 A
I_{eff} SMAW - MMA	9,5 A	11,0 A
Cerere de putere fără sarcină în modul de economisire a energiei	20 W	
Interval de reglare		
Sudură cu arc metalic cu gaz	30 A/15,5 V - 100 A/19 V	30 A/15,5 V - 180 A/23 V
SMAW	10 A/20,4 V - 80 A/23,2 V	10 A/20,4 V - 150 A/26 V
Sarcină admisibilă la GMAW		
25% din ciclul de funcționare	100 A / 19 V	180 A / 23 V
60% ciclu de funcționare	64,5 A / 17,2 V	116 A / 19,8 V
100% ciclu de funcționare	50 A / 16,5 V	90 A / 18,5 V
Sarcină admisibilă la SMAW		
25% din ciclul de funcționare	80 A / 23,2 V	150 A / 26 V
60% ciclu de funcționare	52 A / 22,1 V	97 A / 23,9 V
100% ciclu de funcționare	40 A / 21,6 V	75 A / 23 V
Factor de putere la curent maxim		
Sudură cu arc metalic cu gaz	0,8	
SMAW	0,8	
Eficiență la curent maxim		
Sudură cu arc metalic cu gaz	82,7%	
SMAW	82,7%	
Tensiune circuit deschis U₀ max	78 V	
Temperatură de exploatare	de la -10 la +40 °C (de la +14 la 104 °F)	
Temperatură de transport	de la -20 la +55 °C (de la -4 la +161 °F)	
Presiune sonoră constantă în stare de inactivitate	< 66 db	
Interval de viteză de avans a sârmei	2-16,5 m/min (75~650 in./min)	
Dimensiune bobină	100 mm (4 in.) 200 mm (8 in.)	
Diametrul sârmei		
Sudură cu arc metalic cu gaz	0,6-0,8 mm (0,023-0,030 in.)	
FCAW	0,8-0,9 mm (0,030-0,035 in.)	

	Rogue EM 180
Grosime maximă material	
Oțel moale	24 ga – 0,5-10 mm (3/8 in.)
Aluminiu	16 ga. – 1,5-10 mm (3/8 in.)
Dimensiuni L × l × h	590 × 220 × 385 mm (23,2 × 8,7 × 15,2 in.)
Greutate	16,2 kg (35,6 lbs)
Clasă de protecție carcasă	IP23S
Clasă de aplicație	S

Ciclu de funcționare

Ciclul de funcționare se referă la timp ca procent dintr-o perioadă de zece minute în care puteți suda sau tăia la o anumită sarcină, fără a suprasolicita echipamentul. Ciclul de funcționare este valabil pentru o temperatură de 40 °C / 104 °F sau mai mică.

Clasă de protecție carcasă

Codul IP indică clasa de protecție a carcasei, respectiv gradul de protecție împotriva pătrunderii unor obiecte solide sau a apei.

Echipamentul marcat **IP23S** este proiectat pentru utilizarea în interior și exterior; totuși, nu trebuie operat în caz de precipitații.

Clasă de aplicație

Simbolul **S** arată că sursa de alimentare este proiectată pentru utilizarea în zone de pericolozitate ridicată din punct de vedere electric.

4 INSTALARE

Instalarea trebuie executată de un specialist.



ATENȚIE!

Acest produs este destinat utilizării în medii industriale. Într-un mediu casnic, acest produs poate cauza interferențe radio. Utilizatorului îi revine responsabilitatea să ia măsurile de protecție adecvate.




ATENȚIE!

Eliminați toate ambalajele înainte de utilizare. Nu blocați orificiile de aerisire din fața sau din spatele sursei de alimentare pentru sudură.

4.1 Amplasare

Poziționați sursa de alimentare astfel încât orificiile de admisie și evacuare a aerului să nu fie obstructionate.




A. Minimum 8 in. (200 mm)

B. Minimum 8 in. (200 mm)


4.2 Instrucțiuni de ridicare

Sursa de alimentare poate fi ridicată folosind oricare dintre mânere.



**AVERTISMENT!**

Asigurați echipamentul – mai ales dacă terenul este neuniform sau înclinat.



4.3 Rețea de alimentare

Tensiunea de alimentare trebuie să fie de 230 V c.a. $\pm 15\%$ sau 120 V $\pm 15\%$. O tensiune de alimentare prea joasă poate cauza o performanță redusă a sudurii. O tensiune de alimentare pentru sudură prea ridicată va cauza supraîncălzirea și posibila defectare a componentelor. Contactați departamentul electric local pentru informații referitoare la tipul de depanare electrică disponibilă, modul în care trebuie efectuate conexiunile și inspecțiile necesare.

Sursa de alimentare pentru sudură trebuie să fie:

- Corect instalată, dacă este necesar, de către un electrician calificat.
- Corect împământată (electric) în conformitate cu reglementările locale.
- Conectată la punctul de alimentare de dimensiune corectă și la siguranța corespunzătoare, conform tabelului de mai jos.


**ATENȚIE!**

Deconectați alimentarea de intrare și asigurați folosind procedurile de „blocare” / „etichetare”. Asigurați-vă că ați blocat comutatorul de deconectare a alimentării cu energie electrică (blocare/etichetare) în poziția „Deschis” ÎNAINTE de a scoate siguranțele de alimentare de intrare. Conectarea/deconectarea trebuie efectuate de persoane competente.

**NOTĂ!**

Utilizați sursa de alimentare pentru sudură în conformitate cu reglementările locale și naționale relevante.

1. Plăcuță cu valori nominale



4.4 Dimensiuni de siguranțe și cabluri recomandate



AVERTISMENT!

Este posibilă apariția unui șoc electric sau a unui pericol de incendiu în cazul în care următoarele recomandări din ghidul depanării electrice nu sunt respectate. Aceste recomandări vizează un circuit derivat dedicat, dimensionat pentru ieșirea nominală și ciclul de funcționare al sursei de alimentare pentru sudură.

Tensiune de alimentare	120 V c.a.	230 V c.a.
Curent de intrare la ieșire maximă	20 A	23 A
Valoare nominală maximă recomandată pentru siguranțe* sau disjunctori	25 A	
* Siguranță cu întârziere		
Valoare nominală maximă recomandată pentru siguranță sau disjunctori	32,0 A	
Dimensiune minimă recomandată pentru cablu	2,5 mm ² (14 AWG)	
Lungime maximă recomandată pentru cablul de prelungire	100 m (325 ft)	
Dimensiune minimă recomandată pentru conductorul de împământare	2,5 mm ² (14 AWG)	

Alimentarea de la generatoare de curent

Sursa de alimentare poate fi alimentată de la diferite tipuri de generatoare. Totuși, este posibil ca unele generatoare să nu poată asigura o putere suficientă pentru ca sursa de alimentare pentru sudură să funcționeze corect. Se recomandă generatoare cu reglarea automată a tensiunii (AVR) sau cu un tip de reglare echivalent sau mai bun, cu putere nominală de 7 kW.

5 OPERARE

Normele generale de siguranță pentru manipularea echipamentului pot fi găsite în capitolul „SIGURANȚĂ” din acest manual. Citiți-le în întregime înainte de a începe să utilizați echipamentul!

**AVERTISMENT!**

Aveți mare grijă, deoarece componentele în mișcare de rotație pot cauza vătămări.

**AVERTISMENT!**

Șoc electric! Nu atingeți piesa de prelucrat sau capul de sudură în timpul funcționării!

**AVERTISMENT!**

Asigurați-vă că panourile laterale sunt închise în timpul funcționării.


**AVERTISMENT!**

Strângeți piulița de blocare a bobinei pentru a preveni alunecarea acesteia de pe butuc.

**NOTĂ!**

Când mutați echipamentul, utilizați mânerul proiectat în acest scop. Nu trageți niciodată de cabluri.

5.1 Conexiuni



- | | |
|--|---|
| 1. Buton – dinamica arcului electric, control declanșator | 7. Declanșator arzător și fișă de comandă arzător cu bobină |
| 2. Codificator – reglează viteza de avans a sârmei și selectează variabilele sudurii | 8. Cablu de schimbare a polarității |
| 3. Codificator – reglează controlul tensiunii și selectează variabilele sudurii | 9. Bornă negativă [-] |
| 4. Buton selector – variabilele sudurii | 10. Cablu de alimentare de la rețea |
| 5. Arzător GMAW și conexiune arzător cu bobină | 11. Comutator de pornire/oprire a alimentării de la rețea |
| 6. Bornă pozitivă (+) | 12. Admisie gaz |

5.2 Conexiune prin cablu – Sudură, retur și comutare polaritate

Sursa de alimentare are două gujoane de ieșire pentru conectarea cablurilor de sudură și de retur: o bornă negativă [-] (9) și o bornă pozitivă [+] (6) – a se vedea "*Conexiuni*", pagina 14.


Cablul de schimbare a polarității este folosit pentru a selecta polaritatea corectă pentru ieșirea de sudură. Polaritatea corectă este determinată de sârma care a fost selectată pentru efectuarea sudurii. Pentru a configura mașina să funcționeze cu electrod pozitiv, introduceți și fixați cablul de comutare a polarității în borna pozitivă [+] și conductorul de retur la borna negativă [-]. Asigurați-vă că conexiunile sunt strânse. Fixați clema de lucru pe piesa de prelucrat într-un loc curat și lipsit de reziduuri.



NOTĂ!

Pentru unele sârme, se recomandă să se folosească polaritatea negativă, de exemplu la sârma tubulară cu flux autoprotejată. A se vedea recomandările producătorilor de sârmă.


5.3 Schema sistemului de acționare



1. Avansul sârmei / purjarea gazului
2. Mecanism de avans al sârmei
3. Bobină de sârmă

5.4 Prinderea MXL 201 cu adaptor central

- 1) Verificați dacă manșonul ghidajului pentru sârmă este montat corect.
- 2) Introduceți fișa centrală în priza de contact de la sursa de alimentare și strângeți bine piulița adaptorului pentru a fixa.
- 3) Asigurați-vă că adaptorul central și priza de contact sunt conectate corespunzător trăgând de cablul coaxial al arzătorului. Ar trebui să nu existe mișcare.




- 1. Ușă compartiment avans sârmă
- 2. Fișă arzător

- 3. Fișă la distanță



AVERTISMENT!

Sursa de alimentare de la rețea trebuie deconectată.



- 1. Mufă arzător

5.5 Introducerea și înlocuirea sârmei

Rogue EM 180 se poate utiliza cu bobine cu dimensiunea de 100 mm (4 in.) și 200 mm (8 in.). Consultați capitolul „DATE TEHNICE” pentru dimensiunile corespunzătoare ale sârmei pentru fiecare tip de sârmă.



AVERTISMENT!


Nu puneți și nu orientați arzătorul aproape de față, mâini sau corp, deoarece puteți provoca leziuni.



AVERTISMENT!

Pericol de strivire la înlocuirea bobinei de sârmă! **Nu** utilizați mănuși de protecție când introduceți sârma de sudură între rolele de alimentare.

- 1) Deschideți ușa laterală a bobinei.
- 2) Eliberați brațul rolei de presiune folosind drept pârghie șurubul de tensionare pentru a apăsa spre dvs. (1).
- 3) Ridicați brațul rolei de presiune (2).
- 4) Având sârma de sudură GMAW alimentată din partea de jos a bobinei, treceți sârma electrodului prin ghidajul de admisie (3), printre role, prin ghidajul de evacuare și în arzătorul MIG. Aveți grijă ca sârma să fie aliniată cu canelura adecvată de pe cilindrul de acționare.
- 5) Securizați din nou brațul rolei de presiune și șurubul de tensionare a acționării sârmei și, dacă este necesar, reglați presiunea.
- 6) Ținând cablul arzătorului GMAW suficient de drept, avansați sârma prin arzătorul GMAW apăsând butonul de avans sau comutatorul declanșatorului.
- 7) Închideți ușa laterală a bobinei.




5.5.1 Sudura cu sârmă de aluminiu

Pentru cele mai bune rezultate la sudarea aluminiului cu MXL 210, folosiți un manșon de teflon și un cilindru de acționare cu canelură în U și țineți traseul arzătorului cât mai drept posibil.

5.5.2 Instalarea unui tambur de 5 kg (200 mm).


Pentru a monta un tambur de 5 kg (diametru 200 mm), asamblați piesele în secvența arătată în figura de mai jos. Pentru a instala bobina de sârmă, urmați pașii de mai jos.



- 1) Scoateți piulița de reținere din plastic.
- 2) Puneți bobina de sârmă pe butuc astfel încât sârma să fie trasă din partea de jos a bobinei în timp ce bobina se rotește în sens antiorar. Aveți grijă să aliniați pinul de reglare a bobinei pe butuc cu gaura de contact în bobina de sârmă.
- 3) Puneți piulița de reținere din plastic la loc lipită de bobina de sârmă.


5.5.3 Instalarea unui tambur de 1 kg (100 mm).

Pentru a monta un tambur de 1 kg (diametru 100 mm), asamblați piesele în secvența arătată în figura de mai jos. Pentru a instala bobina de sârmă, urmați pașii de mai jos.



- 1) Scoateți piulița de reținere din plastic.
- 2) Puneți bobina de sârmă pe butuc astfel încât sârma să fie trasă din partea de jos a bobinei în timp ce bobina se rotește în sens antiorar. Aveți grijă să aliniați pinul de reglare a bobinei pe butuc cu gaura de contact în bobina de sârmă.
- 3) Puneți piulița de reținere din plastic la loc lipită de bobina de sârmă.

5.6 Setarea presiunii de avans al sârmei



Ilustrația A

Ilustrația B

Începeți prin a vă asigura că sârma se mișcă ușor prin ghidajul pentru sârmă. Setati apoi presiunea rotelor de presiune ale alimentatorului cu sârmă. Este important ca presiunea să nu fie prea mare.

Pentru a verifica dacă presiunea este setată corect, puteți avansa sârma contra unui obiect izolat, de exemplu o bucată de lemn.

Când țineți arzătorul de sudură la aproximativ 5 mm (0,2 in.) de bucata de lemn (ilustrația A), rolele de alimentare trebuie să alunece.

Dacă țineți arzătorul de sudură la aproximativ 50 mm (2 in.) de bucata de lemn, sârma trebuie să fie avansată și îndoită (ilustrația B).

Butucul rolei de sârmă încorporează o frână de frecare care este reglată în timpul fabricației pentru o frânare optimă. Dacă se consideră necesar, reglarea se poate face rotind șurubul din interiorul capătului deschis al butucului în sens orar pentru a strânge frâna. Reglarea corectă va face ca

circumferința rolei de sârmă să nu continue mai mult de 1/8 in.-3/16 in. (3-5 mm) după eliberarea declanșatorului. Firul electrodului trebuie să fie slab, fără a se disloca de pe bobina de sârmă.

**ATENȚIE!**

Tensionarea excesivă a frânei va provoca uzura rapidă a componentelor mecanice ale alimentatorului cu sârmă, supraîncălzirea componentelor electrice și posibil mai multe cazuri de stingere a vârfului de contact.

5.7 Schimbarea rotelor de alimentare/presiune

O rolă de alimentare cu caneluri duble este furnizată ca dotare standard. Schimbați rola de alimentare pentru a se potrivi cu diametrul sârmei metalului de umplere.


- 1) Deschideți ușa laterală a bobinei.
- 2) Eliberați brațul rolei de presiune folosind drept pârghie șurubul de tensionare.
- 3) Ridicați brațul rolei de presiune.
- 4) Scoateți șurubul de reținere a rolei de alimentare rotindu-l în sens antiorar.
- 5) Schimbați rola de alimentare.
- 6) Strângeți șurubul de reținere a rolei de alimentare rotindu-l în sens orar.
- 7) Fixați brațul rolei de presiune și șurubul de tensionare a acționării sârmei.
- 8) Închideți ușa laterală a bobinei.

**NOTĂ!**

Indicatorul vizual de pe fața cilindrului de antrenare arată diametrul canelurii în partea interioară a cilindrului de acționare și canelura utilizată pentru diametrul sârmei alese.

**NOTĂ!**

Aveți grijă să nu pierdeți cheia aflată pe arborele motorului de acționare. Pentru o funcționare corectă, această cheie trebuie să fie la locul ei și să se alinieze cu fanta cilindrului de acționare.




5.8 Gaz de protecție

Alegerea gazului de protecție potrivit depinde de material. De regulă, oțelul moale se sudează cu amestec de gaze (Ar + CO₂) sau cu dioxid de carbon 100% (CO₂). Oțelul moale poate fi sudat cu amestec de gaze (Ar + CO₂) sau cu Trimix (He + Ar + CO₂). Aluminiul se poate suda cu argon pur (Ar), iar bronzul cu siliciu se poate suda cu argon pur (Ar) sau (Ar + O₂).

5.9 Ciclu de funcționare

La un ciclu de funcționare de 25%, Rogue EM 180 are un curent de sudură de 100 A (120 V) și 180 A (230 V). Un termostat cu auto-resetare va proteja sursa de alimentare dacă ciclul de funcționare este depășit.

Exemplu: Dacă operează la un ciclu de funcționare de 25%, sursa de alimentare va produce curentul nominal pentru maximum 2,5 minute din fiecare interval de 10 minute. Pentru timpul rămas, de 7,5 minute, sursa de alimentare trebuie lăsată să se răcească.




Se poate selecta o combinație diferită dintre ciclul de funcționare și curentul de sudură.

6 INTERFAȚA CU UTILIZATORUL

Normele generale de siguranță pentru manipularea echipamentului pot fi găsite în capitolul „SIGURANȚĂ” din acest manual. Citiți-le în întregime înainte de a începe să utilizați echipamentul!

Puteți găsi informații generale despre funcționare în capitolul „FUNCȚIONARE” din acest manual. Citiți-le în întregime înainte de a începe să utilizați echipamentul!

6.1 Panou de comandă extern



- | | |
|--|--|
| 1. Codificator 1 – reglează tensiunea și selectează variabilele sudurii | 8. Led pistol cu bobină – se aprinde când conductoarele de la declanșatorul pistolului cu bobină sunt conectate |
| 2. Codificator 2 – reglează viteza de avans a sârmei și selectează variabilele sudurii | 9. Led MIG – se aprinde când a fost selectat procesul |
| 3. Butonul 2 – selectează dinamica arcului electric și modul de declanșare | 10. Led MIG sinergic – se aprinde când a fost selectat procesul. Utilizat împreună cu panoul de control Sinergic |
| 4. Ecranul din dreapta – afișează grosimea materialului sau viteza presetată de avans al sârmei, modul de declanșare, valoarea dinamicii arcului electric și valorile variabilelor sudurii | 11. Led MMA – se aprinde când a fost selectat procesul |
| 5. Led dinamică arc electric – se aprinde când este selectată funcția | 12. Ecranul din stânga – afișează tensiunea presetată și diferite variabile ale sudurii |
| 6. Led mod declanșare – se aprinde când este selectată funcția | 13. Butonul 1 – selectează diferite variabile ale sudurii |
| 7. Indicație de supratemperatură | |

6.2 Variabile sudură

Pentru a accesa variabilele sudurii:

- Țineți apăsat butonul 1 (13) timp de 2 secunde.
- Utilizați codificatorul 1 (1) pentru a selecta variabila de sudură de modificat.
- Utilizați codificatorul 2 (2) pentru a modifica valoarea.

Pre-flux (PRE)

Pre-fluxul reprezintă timpul în care gazul de protecție curge înainte de aprinderea arcului. Intervalul de setare este de 0-5 s.

Începere fluaj (RIN)

Începutul fluajului alimentează cu sârmă la o viteză mai mică decât cea presetată, până când face contact electric cu piesa de prelucrat, când trece la viteza presetată de avans al sârmei. Setat ca procent din viteza presetată de avans al sârmei.

Timp de stingere (B-B)

Timpul de stingere este o întârziere între momentul în care sârma începe să frâneze și cel în care sursa de alimentare deconectează curentul de sudură.

Un timp de stingere prea scurt duce la ieșirea unui segment lung de sârmă după finalizarea sudurii, cu riscul de prindere a sârmei în baia de sudură în curs de solidificare.

Un timp de stingere prea lung duce la ieșirea unui segment mai scurt de sârmă, cu risc crescut de reaprindere a sârmei spre vârful de contact.

Post-flux

Post-fluxul este timpul în care gazul de protecție curge după stingerea arcului. Intervalul de setare este de 0-10 s.

6.3 Dinamica arcului electric și selectarea declanșatorului

Pentru a accesa variabilele sudurii:

- Țineți apăsat butonul 2 (3) timp de 2 secunde.
- Utilizați codificatorul 1 (1) pentru a selecta declanșatorul sau dinamica arcului electric.
- Utilizați codificatorul 2 (2) pentru a modifica valoarea.

2 timpi

La acționarea în 2 timpi, prefluxul de gaz începe când este apăsat declanșatorul arzătorului de sudură dacă funcția este activă. Apoi începe procesul de sudură. Prin eliberarea declanșatorului arzătorului se oprește complet sudarea și începe postfluxul de gaz (dacă funcția este activă).


4 timpi

La acționarea în 4 timpi, pre-fluxul de gaz începe când este apăsat declanșatorul arzătorului de sudură și avansul sârmei începe când acesta este eliberat. Procesul de sudare continuă până când declanșatorul arzătorului este apăsat din nou, moment în care alimentarea cu fir se oprește, iar atunci când trăgaciul torței este eliberat, începe fluxul de gaz post-sudură (dacă această funcție este activată).

Dinamica arcului electric

Utilizată pentru a regla intensitatea arcului de sudură. Setările mai joase de control al arcului fac arc mai moale, cu mai puțină stropire la sudură și o mai bună udare a băii de sudură. Setările mai mari de control al arcului oferă un arc cu conducere mai mare, care poate crește penetrarea sudurii. Intervalul de reglare este de la -9 la +9.

6.4 Panoul de comandă sinergic



1. Buton pentru selectarea materialului
2. Buton de selectare a diametrului sârmei
3. Buton pentru selectarea gazului

Buton pentru selectarea materialului

Se utilizează pentru a selecta tipul de sârmă de sudat pentru caracteristicile de sudare optime.


Buton de selectare a diametrului sârmei

Se utilizează pentru a selecta diametrul sârmei instalate.

Buton pentru selectarea gazului

Se utilizează pentru a selecta tipul de gaz adecvat care este conectat la echipament pe panoul de comandă sinergic.



6.5 Buton pentru avansul de sârmă în secvențe scurte și pentru purjarea instalației de gaz



1. Buton pentru avansul de sârmă în secvențe scurte și pentru purjarea instalației de gaz

Avansul sârmei se utilizează când pentru a alimenta cu sârmă fără să se aplice tensiune de sudură. Sârma este avansată cât timp butonul este apăsat. Această funcție este activă numai în aplicațiile MIG Sinergic și MIG. Purjarea instalației de gaz se utilizează în timp ce se măsoară fluxul de gaz sau pentru evacuarea aerului sau umezelii din furtunurile de gaz înainte de începerea sudurii. Purjarea instalației de gaz are loc timp de 15 de secunde când este apăsat butonul de purjare aferent sau declanșatorul sau până când este apăsat din nou. Purjarea instalației de gaz are loc fără tensiune sau avans al sârmei. Această funcție este activă numai în aplicațiile MIG Sinergic și MIG.

6.6 Ghid de referință pentru pictograme

	MIG manual		MIG sinergic
	MMA		Indicator de supratemperatură
	2T, pornire/oprire declanșator		4T, Menținere/blocare declanșator
	Pistol cu bobină	WFS	Viteza de avans a sârmei
	Dinamica arcului electric		Grosimea materialului
V	Tensiune	A	Amperaj
	Purjarea instalației de gaz		Avansul sârmei în secvențe scurte
	Lucrări		Cilindrul cu gaz
	Material		Diametrul sârmei
+/-	Polaritate		

7 ÎNTREȚINERE

**AVERTISMENT!**

Sursa de alimentare trebuie deconectată în timpul curățării și al întreținerii.

**ATENȚIE!**

Numai persoanele care dețin cunoștințe corespunzătoare de electricitate (personal autorizat) pot demonta capacul produsului sau pot efectua lucrări de service, întreținere sau reparație asupra echipamentului de sudură.

**ATENȚIE!**

Produsul este acoperit de garanția producătorului. Orice încercare de a efectua lucrări de reparații de către centrele sau personalul de service neautorizat va invalida garanția.

**NOTĂ!**

Întreținerea periodică este importantă pentru o funcționare sigură și fiabilă.

**NOTĂ!**





Efectuați operațiunile de întreținere mai des în cazul condițiilor de praf excesiv.

Înainte de fiecare utilizare - asigurați-vă de următoarele:




- Produsul și cablurile nu sunt deteriorate,
- Arzătorul este curat și nu este deteriorat.

7.1 Întreținere de rutină

Programul de întreținere în condiții normale. Verificați echipamentul înainte de fiecare utilizare.

Interval	Zona de întreținut	
La fiecare utilizare	 <p>Verificarea vizuală a regulatorului și a presiunii</p>	 <p>Verificarea vizuală a consumabilelor arzătorului</p>
Săptămânal	 <p>Inspectarea vizuală a corpului și consumabilelor arzătorului</p>	 <p>Inspectarea vizuală a cablurilor și conductoarelor. Înlocuire dacă este necesar</p>

7 ÎNTREȚINERE

Interval	Zona de întreținut	
La fiecare 3 luni	 Înlocuirea tuturor piesele defecte	 Curățarea exteriorului sursei de alimentare
La fiecare 6 luni	 Ducerea unității la un furnizor de service autorizat pentru a se elimina murdăria și praful acumulate în interior. Această operațiune poate fi necesară mai frecvent în cazul unor condiții excepționale de murdărie.	

7.2 Întreținerea sursei de alimentare și a alimentatorului de sârmă

Practicile generale presupun curățarea sursei de alimentare de fiecare dată când este înlocuită o bobină de sârmă.




AVERTISMENT!

Purtați întotdeauna mănuși de lucru și ochelari de protecție în timpul curățării.

Procedura de curățare a sursei de alimentare și a alimentatorului de sârmă:

- 1) Deconectați sursa de alimentare de la priza de curent.
- 2) Deschideți ușa laterală a bobinei și eliberați tensiunea din rola de presiune rotind șurubul de tensionare (1) în sens antiorar și trăgându-l în afară.
- 3) Scoateți arzătorul, sârma și bobina de sârmă.
- 4) Utilizați o conductă de aer uscat cu presiune scăzută pentru a curăța interiorul, admisia de aer și grilele de ieșire ale sursei de alimentare.
- 5) Verificați dacă nu există semne de uzură la ghidajul de admisie a sârmei (4), cilindrul de acționare (3) și intrarea arzătorului (2). Un articol uzat trebuie înlocuit imediat. Consultați anexa „PIESE DE UZURĂ” pentru a comanda articole de schimb.
- 6) Scoateți și curățați rola de alimentare (3) cu o perie moale. Curățați rola de presiune atașată la mecanismul de avans al sârmei cu o perie moale.



7.3 Întreținerea arzătorului și a manșonului

Procedura de curățare a arzătorului și a manșonului:

- 1) Deconectați sursa de alimentare de la priza de curent.
- 2) Deschideți ușa laterală a bobinei și eliberați tensiunea din rola de presiune rotind șurubul de tensionare (1) în sens antiorar și trăgându-l în afară.
- 3) Scoateți sârma și bobina de sârmă.
- 4) Scoateți arzătorul din sursa de alimentare și îndepărtați vârful de contact și duza.
- 5) Curățați manșonul suflând aer comprimat la presiune scăzută prin capătul manșonului care a fost montat cel mai aproape de sursa de alimentare.
- 6) Montați la loc vârful de contact și duza.

8 CODURI DE EROARE

Codul de eroare este utilizat pentru a arăta că au survenit defecțiuni în echipament. Erorile sunt indicate de textul „Err” urmat de numărul de cod de eroare afișat pe ecran.

8.1 Descrierile codurilor de eroare

Codurile de eroare pe care le poate gestiona utilizatorul sunt enumerate mai jos. Dacă apare orice alt cod de eroare, contactați un tehnician de service autorizat ESAB.

Coduri de eroare	Titlu	Informații pe afișaj	Descriere	Măsură
002	Declanșator scurtcircuitat	Err 002	Există o defecțiune la arzător, la controlul de la distanță sau la conexiunea cu 8 pini.	Eliberați declanșatorul.
205	Subtensiune de alimentare	Err 205	Produsul a detectat că curentul de alimentare este în afara specificațiilor sale.	Asigurați-vă că curentul de alimentare se încadrează în specificațiile produsului.
205	Supratensiune de alimentare	Err 205	Produsul a detectat că curentul de alimentare este în afara specificațiilor sale.	Asigurați-vă că curentul de alimentare se încadrează în specificațiile produsului.
206	Supratemperat ură	Err 206	Unitatea s-a supraîncălzit și s-a oprit pentru a se răci cu ajutorul ventilatorului. Sudarea poate fi reluată după ce unitatea s-a răcit.	Așteptați până când temperatura coboară.
215	Verificare înțepenire (ELECTROD ÎNVELIT)	Err 215	Electrodul învelit este înțepenit pe piesa de prelucrat. Eliminați scurtcircuitul și porniți curentul pentru a relua sudarea.	Desprindeți electrodul învelit înțepenit.
216	Supracurent	Err 216	Amperajul de ieșire depășește valoarea maximă proiectată.	Reduceți valorile setate și reluați sudarea.
216	Scurtcircuit de ieșire	Err 216	A fost detectat un scurtcircuit în timpul activării ieșirii.	Eliminați motivul scurtcircuitului.

9 DEPANARE

Înainte de a solicita un specialist de service autorizat, efectuați următoarele verificări și inspecții.

Tip problemă	Măsură corectivă
Porozitatea din interiorul metalului de sudură	Verificați dacă recipientul cu gaz nu este gol.
	Verificați dacă regulatorul de gaz nu este închis.
	Verificați dacă furtunul de admisie a gazului nu prezintă scurgeri sau blocaje.
	Verificați dacă este conectat gazul corespunzător și dacă se utilizează fluxul de gaz corect.
	Păstrați o distanță minimă între duza arzătorului GMAW și piesa de prelucrat.
	Nu lucrați în zone unde curenți de aer ar putea dispersa frecvent gazul de protecție.
	Înainte de sudură asigurați-vă că piesa de prelucrat este curată și nu este acoperită cu ulei sau unsoare pe suprafață.
Probleme referitoare la avansul sârmei	Asigurați-vă că frâna bobinei de sârmă este reglată corect.
	Asigurați-vă că rola de alimentare este de dimensiunea corectă și că nu este uzată.
	Asigurați-vă că pe rolele de alimentare este stabilită presiunea corectă.
	Asigurați-vă că se utilizează vârful de contact corespunzător și că nu este uzat.
	Asigurați-vă că manșonul este de dimensiunea corectă și de tipul corect pentru sârma utilizată.
	Asigurați-vă că manșonul nu este îndoit, pentru a nu exista frecare între manșon și sârmă.
Probleme referitoare la sudura GMAW (MIG)	Asigurați-vă că arzătorul este conectat la polaritatea corectă.
	Înlocuiți vârful de contact dacă are semne de arc electric în alezaj, ce cauzează încetinirea excesivă a sârmei.
	Asigurați-vă că se utilizează gazul de protecție, fluxul de gaz, tensiunea, curentul de sudură, viteza de deplasare și unghiul arzătorului corecte.
	Asigurați-vă că există contact corespunzător între conectorul de lucru și piesa de prelucrat.
Probleme referitoare la sudura de bază SMAW (MMA)	Asigurați-vă că utilizați polaritatea corectă. Suportul electrodului este, de obicei, conectat la polaritatea pozitivă iar conectorul de lucru la polaritatea negativă.
Fără alimentare/fără arc	Verificați dacă întrerupătorul de alimentare de la rețea este PORNIT.
	Verificați dacă afișajul prezintă un defect de temperatură.
	Verificați dacă disjunctorul sistemului este declanșat.
	Verificați dacă sunt conectate corect cablurile de alimentare de intrare, de sudură și de retur.
	Verificați dacă a fost setată valoarea corectă a curentului.
	Verificați siguranțele sursei de alimentare de intrare.

Tip problemă	Măsură corectivă
Protecția la supraîncălzire se declanșează frecvent	Asigurați-vă că nu depășiți ciclul de funcționare recomandat pentru curentul de sudură pe care îl utilizați. Consultați secțiunea „Ciclul de funcționare” din capitolul „FUNCȚIONARE”.
	Asigurați-vă că orificiile de admisie sau de evacuare a aerului nu sunt înfundate.

10 COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB



ATENȚIE!

Reparațiile și lucrările electrice trebuie efectuate de un tehnician de service autorizat de ESAB. Utilizați numai piese de schimb și de uzură originale marca ESAB.


Rogue EM 180 este proiectat și testat în conformitate cu standardele internaționale **IEC/EN 60974-1** și **IEC/EN 60974-1 Clasa A**. La finalizarea lucrărilor de service sau de reparații, persoanele care au efectuat intervenția au responsabilitatea de a se asigura că produsul corespunde în continuare cerințelor standardelor de mai sus.


Piese de schimb și consumabilele se pot comanda prin intermediul celui mai apropiat dealer ESAB; vizitați esab.com extins. Atunci când comandați, vă rugăm să specificați tipul de produs, numărul de serie, denumirea și codul piesei de schimb în conformitate cu lista de piese de schimb. Astfel se simplifică expediția și se asigură livrarea corectă.


Lista de piese de schimb este publicată într-un document separat care poate fi descărcat de pe site-ul web: www.esab.com

ANEXĂ

SCHEMĂ ELECTRICĂ





NUMERE DE CATALOG

Ordering number	Denomination	Type	Notes
0700 301 091	Power source with wire feeder	Rogue EM 180	EU

Documentația tehnică este disponibilă pe Internet la: www.esab.com

PIESE DE UZURĂ

Ordering number	Denumire	Dimensiuni sârmă
	Cilindri de acționare	
0367 556 001	Rolă de alimentare pentru canelură în V	0,6 și 0,8 mm
0367 556 002	Rolă de alimentare, canelură în V	0,8/1 mm
0367 556 003	Rolă de alimentare canelură în V	1,0 și 1,2 mm
0367 556 004	Rolă de alimentare, canelură în U	1/1,2 mm
0349 312 497	Cilindru de acționare, canelură moletată în V	0,9/1,2 mm
0464 752 697	Rolă de alimentare VK	0,8/1 mm
0558 102 928	Ghidaj, intrare, sârmă	
0558 102 929	Ghidaj, ieșire, sârmă	
0558 102 930	Cheie, ax, transmisie, motor	

ACCESORII

0460 330 880	Cărucior , pe 2 roți cu suport de butelie
0700 025 220	MXL 201 , racord Euro, 3 m (10 ft)
0700 025 221	MXL 201 , racord Euro, 4 m (13 ft)
0349 312 105	Furtun de gaz , 4,5 m (15 ft)
0700 006 901	Set de conductoare cu clemă de lucru , 3 m (10 ft), 16 mm ² , 35-50 OKC
0700 006 900	Set de conductoare cu suport de electrod , 3 m (10 ft), 16 mm ² , 35-50 OKC
0700 500 084	MMA 4 , comandă de la distanță, 10 m (33 ft)
W4014450	Pedală de comandă TIG , 4,5 m (15 ft), conector cu 8 pini
0700 026 630	SR-17V , 4 m, răcit cu gaz, OKC 50, Rmt.8, furtun de gaz 3,8 m, 5/8-18
0700 026 631	SR-17V , 8 m, răcit cu gaz, OKC 50, Rmt.8, furtun de gaz 3,8 m, 5/8-18



A WORLD OF PRODUCTS AND SOLUTIONS.



Pentru informații de contact, vizitați esab.com

ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00

manuals.esab.com

