


Aristo® 1001 AC/DC



Brugsvejledning Oversættelse af den originale brugsanvisning



EU DECLARATION OF CONFORMITY

According to:

The Machine Directive 2006/42/EC;
The EMC Directive 2014/30/EU;

The Low Voltage Directive 2014/35/EU
The RoHS Directive 2011/65/EU;

Type of equipment

Welding Power Source

Type designation etc.

Aristo 1001 AC/DC, from serial number OP525 YY XX XXXX

X and Y represents digits, 0 to 9 in the serial number, where YY indicates year of production.

Brand name or trade mark

ESAB

Manufacturer or his authorised representative established within the EEA

Name, address, telephone no:

ESAB AB
Lindholmsallén 9, Box 8004, SE-402 77 Göteborg, Sweden
Phone: +46 31 50 90 00

The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:

EN ISO 12100:2010	Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction
EN IEC 60974-1:2018/A1:2019	Arc Welding Equipment - Part 1: Welding power sources
IEC 60974-10:2020	Arc Welding Equipment - Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements

Additional Information: Restrictive use, Class A equipment, intended for use in location other than residential

By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer's authorised representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements stated above.

Place/Date

Gothenburg
2025-10-02

Signature


Cristiano Ferreira
R&D Director Automation



1	SIKKERHED	4
1.1	Betydning af symboler	4
1.2	Sikkerhedsforanstaltninger	4
2	INDLEDNING	7
3	TEKNISKE DATA	8
3.1	Tekniske data	8
4	INSTALLATION	10
4.1	Løftevejledning	10
4.2	Placering	11
4.3	Monteringsvejledning	12
4.4	Nettilslutning	12
4.5	Tilslutning til netstrømforsyning	14
4.6	Krav til kabellægning	15
5	DRIFT	20
5.1	Tilslutninger og styreenheder	20
5.2	Tilslutning af svejse- og returkabel	21
5.3	Betydning af symboler	21
5.4	Termoafbryder	21
6	VEDLIGEHOLDELSE	22
6.1	Rengøringsinstruktioner	22
6.2	Udskiftning og rengøring af filter i øverste modul	24
6.3	Udskiftning og rengøring af støvfilter	24
7	FEJLFINDING	26
8	BESTILLING AF RESERVEDELE	27
	BESTILLINGSNUMRE	28
	LEDNINGSDIAGRAM	29
	SLIDDELE	30
	TILBEHØR	31

1 SIKKERHED

1.1 Betydning af symboler

Som anvendt i denne brugervejledning: Betyder, vær opmærksomhed! Vær på vagt!



FARE!

Betyder umiddelbar fare, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i omgående, alvorlig personskade eller død.



ADVARSEL!

Betyder potentielle farer, som kan medføre personskade eller død.



FORSIGTIG!

Betyder farer, som kan medføre mindre personskade.



ADVARSEL!

Før brug skal du læse og forstå brugsvejledningen og følge alle forskrifter på etiketter, din arbejdsgivers sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsdatabladene (SDS).



1.2 Sikkerhedsforanstaltninger

Brugerne af ESAB-udstyret har det endelige ansvar for at sikre, at alle, der arbejder på eller i nærheden af udstyret, overholder alle relevante sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne skal opfylde de krav, der gælder for denne type udstyr. Indholdet i denne anbefaling kan ses som et tillæg til de normale regler, der gælder for arbejdspladsen.

Alt arbejde skal udføres af faguddannet personale, der har grundigt kendskab til betjening af udstyret. Forkert betjening kan skabe en unormal situation, som kan medføre personskade på operatøren samt skader på det maskinelle udstyr.

1. Alle, der bruger udstyret, skal have kendskab til følgende:
 - dets betjening
 - nødstoppenes placering
 - dets funktion
 - gældende sikkerhedsforskrifter
 - Svejsning og skæring og anden relevant brug af udstyret
2. Operatøren skal sørge for:
 - at ingen ubemyndigede personer befinder sig inden for svejseudstyrets arbejdsområde ved start
 - At alle personer bærer beskyttelsesudstyr, når buen tændes eller arbejdet med udstyret påbegyndes
3. Arbejdspladsen skal:
 - egne sig til formålet
 - være uden træk
4. Personlige værnemidler:
 - Brug altid det anbefalede personlige beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller, flammesikkert tøj, beskyttelseshandsker
 - Bær ikke løstsiddende genstande som tørklæder, armbånd, ringe mm., som kan hænge i eller forårsage forbrændinger

5. Generelle forholdsregler:

- Kontroller, at returkablet er tilsluttet korrekt
- Arbejde på højspændingsudstyr **skal altid udføres af en faguddannet elektriker**
- Egnede brandslukningsudstyr skal være tydeligt mærket og inden for rækkevidde
- Smøring og vedligeholdelse må **ikke** udføres på udstyret, mens det er i brug



ADVARSEL!

Trådfremførere er kun beregnet til brug med strømforsyninger i MIG/MAG-tilstand.

Hvis der anvendes andre svejsetilstande, som f.eks. MMA, så skal svejskablet mellem trådfremfører og strømforsyning frakobles, ellers vil trådfremføreren være strømførende.

Hvis udstyret med ESAB-køler

Brug kun godkendt kølevæske fra ESAB. Ikke-godkendt kølevæske kan beskadige udstyret og reducere sikkerheden ved brugen af produktet. Brug af forkert kølevæske vil medføre, at alle ESABs garantiforpligtelser bortfalder.

Bestillingsnummer for anbefalet ESAB-kølevæske: 0465 720 002.

For bestillingsoplysninger, se afsnittet "TILBEHØR" i betjeningsvejledningen.



ADVARSEL!

Buesvejsning og skæring kan være farligt for dig selv og andre. Tag forholdsregler, når du svejser og skærer.



ELEKTRISK STØD - Livsfare

- Enheden skal installeres og jordes i overensstemmelse med brugsvejledningen.
- Strømførende dele eller elektroder må ikke berøres med hud, våde handsker eller vådt tøj
- Isolerer dig fra arbejdsemnet og jord.
- Kontroller, at din arbejdsposition er sikker



ELEKTRISKE OG MAGNETISKE FELTER - Kan være sundhedsskadelige

- Svejsere med pacemaker bør konsultere deres læge, før de udfører svejsearbejde. EMF kan forstyrre visse pacemakere.
- Eksponering for EMF kan have andre ukendte og evt. sundhedsskadelige virkninger.
- Svejsere skal overholde følgende procedurer for at minimere eksponeringen for EMF:
 - Fremfør elektroden og arbejdskablerne sammen på samme side af kroppen. Fastgør dem med tape, hvis det er muligt. Anbring ikke din krop mellem brænderen og arbejdskablerne. Vikl aldrig brænderen eller arbejdskablerne rundt om din krop. Hold svejsestrømkilden og kablerne så langt væk fra kroppen som muligt.
 - Tilslut arbejdskablet til arbejdsemnet så tæt som muligt på det område, der skal svejses.



DAMPE OG GASSER - Kan være sundhedsskadelige

- Hold hovedet ude af dampene
- Brug ventilation eller udsugning ved buen eller begge dele til at fjerne dampe og gasser fra indåndingszonen og området generelt



BUESTRÅLER - Kan forårsage øjenskader og forbrændinger på huden

- Beskyt øjnene og kroppen. Anvend en egnet svejseværn og filterlinse samt beskyttelsespåkledning
- Beskyt andre personer i området med egnet afskærmning eller gardiner

**STØJ - Kraftig støj kan give høreskader**

Beskyt ørene. Brug høreværn eller anden hørebekyttelse.

**BEVÆGELIGE DELE - Kan forårsage personskader**

- Hold alle døre, paneler og dæksler lukkede og forsvarligt fastgjorte. Lad kun kvalificeret personale fjerne dæksler mhp. vedligeholdelse og fejlfinding, hvis det er nødvendigt. Genmonter paneler eller dæksler og luk dørene, når servicearbejdet er afsluttet, og inden motoren startes.



- Stop motoren, før du monterer eller tilslutter enheden.
- Hold hænder, hår, løs beklædning og værktøj væk fra bevægelige dele.

**BRANDFARE**

- Gnister kan medføre brand. Det skal derfor sikres, at der ikke er brændbare materialer i nærheden
- Må ikke bruges på lukkede beholdere.

**VARM OVERFLADE - Dele kan være brændende varme**


- Rør ikke ved dele med de bare hænder.
- Tillad udstyret at køle af, inden der udføres arbejde på det.
- Benyt de korrekte værktøjer og/eller isolerede svejsehandsker for at undgå forbrændinger ifm. håndtering af varme dele.

FUNKTIONSFEJL - Tilkald eksperthjælp i tilfælde af funktionsfejl.**BESKYT DIG SELV OG ANDRE!****FORSIGTIG!**

Dette produkt er kun beregnet til buesvejsning.

**FORSIGTIG!**

Udstyr i klasse A er ikke beregnet til brug i boligområder, hvor strøm leveres via den offentlige lavspændingsforsyning. Der kan opstå problemer med at sikre den elektromagnetiske kompatibilitet for udstyr i klasse A disse steder på grund af både ledet og udstrålet støj.

**BEMÆRK!****Elektronisk udstyr skal bortskaffes via genvindingsystemet!**

I henhold til EU-direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr samt implementering af dette i henhold til national lovgivning skal udtjent elektrisk og/eller elektronisk udstyr bortskaffes via en genvindingsstation.

Som ansvarlig for udstyret er det dit ansvar at indhente oplysninger om godkendte indsamlingssteder.

Yderligere oplysninger fås ved at kontakte den nærmeste ESAB-forhandler.



Hos ESAB har du mulighed for at købe et udvalg af svejsetilbehør og personlige værnemidler. For information om bestilling, kontakt din lokale ESAB-forhandler eller besøg os på vores hjemmeside.

2 INDLEDNING

Aristo 1001 er en svejsestrømkilde, der er beregnet til højproduktiv pulverbuesvejsning med jævnstrøm (DC) eller vekselstrøm (AC). Strømkilden har mange indstillingsmuligheder for dem, der ønsker at optimere deres svejseproces.

Svejsestrømkilden anvendes sammen med styreenheden (PEK, EAC 10, EAC 30 og PAB*). Svejseprocessens parametre reguleres via styreenhed.

(*Til integration)

Aristo 1001 kan kombineres med:

- Svejsetraktorer
- Svejsekraner
- Svejsehoveder
- Positioneringsudstyr
- Fugefølgingsudstyr
- Pulverhåndteringssystemer

ESABs tilbehør til produktet kan ses i kapitlet "TILBEHØR" i denne vejledning.

3 TEKNISKE DATA

3.1 Tekniske data

Aristo® 1001 AC/DC	
Forsyningsspænding	380–575 V ±10 %, 3~ 50/60 Hz
Netforsyning	19,2 MVA
Primærstrøm	85
Indstillingsområde	14–50 V/0–1000
Tilladt belastning ved 100 % driftscyklus	1000 A/44 V
Effektfaktor ved maks. strøm	0,93
Virkningsgrad ved maks. strøm	88
Tændspænding U₀ maks.	121 V
Skineffekt ved maks. strøm	53,6 kVA
Aktiv effekt ved maks. strøm	49,6 kW
Tomgangseffekt	159 W
Driftstemperatur	-10 til +40 °C (+14 til +104 °F)
Transporttemperatur	-20 til +55 °C (-4 til +131 °F)
Mål l × b × h	857 × 613 × 1402 mm
Vægt	349 kg
Isolationsklasse	H
Kapslingsklasse	IP23S
Anvendelsesklasse	S

Intermittensfaktor

Driftscyklussen er den tid i procent af en periode på ti minutter, hvor man kan svejse eller skære med en vis belastning, uden at der sker overbelastning. Driftscyklussen er gyldig ved 40 °C / 104 °F eller derunder.

Kapslingsklasse

IP-koden angiver kapslingsklassen, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af massive genstande eller vand.

Udstyr mærket **IP23S** er beregnet til brug både indendørs og udendørs. Det bør dog ikke anvendes, når der falder nedbør.

Anvendelsesklasse

Symbolet S angiver, at strømkilden er beregnet til brug i områder med forøget risiko for elektrisk stød.

Netforsyning, S_{sc min}

Minimumkortslutningseffekt på netværket i henhold til IEC 61000-3-12.



BEMÆRK!

Strømkilden kan kobles til generatordrift. For yderligere oplysninger bedes du kontakte ESAB-autoriseret servicepersonale.

4 INSTALLATION

Installationen skal udføres af en faguddannet tekniker.

Kalibrering af strømkilden skal udføres af behørigt personale.



FORSIGTIG!

Af hensyn til sikkerheden skal installationen udføres på et symmetrisk 3-fase-system.

Beregnet til fast installation.



BEMÆRK!

Krav til netstrømforsyningen


Dette udstyr er i overensstemmelse med IEC 61000-3-12, hvis kortslutningseffekten er større end eller lig med S_{scmin} ved grænsefladen mellem brugerens strømforsyning og det offentlige system. Installatøren eller brugeren af udstyret er ansvarlig for via rådføring med operatøren af forsyningsnettet at sikre, at udstyret kun kobles til en strømforsyning med en kortslutningseffekt, der er større end eller lig med S_{scmin} . Der henvises til de tekniske data i afsnittet TEKNISKE DATA.



BEMÆRK!

Strømkilden kan forsynes af en generator. For yderligere oplysninger bedes du kontakte ESAB-autoriseret servicepersonale.


4.1 Løftevejledning




4.2 Placering

**ADVARSEL!**

Fastgør udstyret - især hvis underlaget er ujævnt eller hælder.




Placer svejsestrømkilden, således at køleluftens ind- og udtag forbliver frie, med en minimumsafstand på 250 mm (9,86") udenom.



1. Dokumentationsrum

4.3 Monteringsvejledning

Ved gulvmontering af strømkilden, se følgende mål i henhold til hulmønsteret, fastgørelsesanordningen og tilspændingsoplysningerne.





4.4 Nettilslutning



ADVARSEL!

Svejestrømkilden er fra fabrikken konfigureret til tilslutning til 400 V. Ved en anden netspænding foretages omkobling på klemrækken i henhold til tilslutningsanvisningerne.

Spænd skrue A med et tilspændingsmoment på 10 Nm (88,5 in lb). Sørg for, at plastbeskyttelsen B stadig sidder løst.



1. Mærkeskilt med tilslutningsdata

Kontroller, at svejsestrømkilden er tilsluttet den rigtige netspænding, og at der anvendes sikringer af korrekt størrelse. Der skal etableres jordforbindelse iht. gældende forskrifter.

Anbefalet sikringsstørrelse

Aristo 1001 50/60 HZ								
Netspænding (V)	380 V	400 V	415 V	440 V	460 V	500 V	550 V	575 V
Fasestrøm $I_{1\text{eff}}$ (A)	84 A	79 A	75 A	72 A	69 A	64 A	60 A	54 A
Kabeltværsnit (mm²)	35# mm ²	35# mm ²	25# mm ²	25# mm ²	25# mm ²	25# mm ²	16* mm ²	16* mm ²
Sikring træg (A)	100 A	100 A	80 A	80 A	80 A	80 A	63 A	63 A

* Til korte længder (<30 m) og standard omgivelsestemperatur.

Op til ca. 50 m i længden.

‡ Op til ca. 50 m. Længere kabellængder kan kræve opskalering.

**BEMÆRK!**

De ovennævnte sikringsstørrelser overholder svenske bestemmelser. Tilslut strømkilden iht. gældende, lokale forskrifter.

4.5 Tilslutning til netstrømforsyning

**ADVARSEL!**


Netstrømforsyningen skal frakobles ifm. montering.

**ADVARSEL!**

Vent til DC-bussens kondensatorer er blevet afladet. Afladningstiden for DC-bussens kondensatorer er min. to minutter.

**ADVARSEL!**

Denne handling skal udføres af en person med tilstrækkelig viden om elektriske installationer.





4.6 Krav til kabellægning





BEMÆRK!



Hvis du vil bruge svejse-spændingssignalet i styrekablet (3), skal du tilføje sikring 20FU1. Sikring (20FU1) findes i dokumentationsrummet, se "[Placering](#)", side 11.




- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Svejsehoved | 7. Arbejdsemne |
| 2. Styreenhed | 8. Svejsekabel |
| 3. Styrkabel | 9. Målekabel, hastighed |
| 4. Svejsestrømkilde | 10. Motorkabel |
| 5. Returleder | 11. Målekabel, svejsespænding |
| 6. Målekabel, arbejdsemne | |









5 DRIFT

De generelle sikkerhedsanvisninger for håndtering af udstyret kan ses i kapitlet "Sikkerhed". De skal læses, før udstyret startes.



ADVARSEL!


Elektrisk stød! Arbejdsemnet eller svejsehovedet må ikke berøres under svejsningen!



BEMÆRK!

Ved flytning af udstyret bruges det dertil beregnede håndtag. Træk aldrig i kablerne.

5.1 Tilslutninger og styreenheder




- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Drejeknap til indstilling af styring* 2. Fejlindikeringslampe orange 3. Trykknop hvid TIL 4. Trykknop sort FRA 5. Tilslutning til styreenhed 6. Tilslutning til serviceværktøj 7. Tilslutning af intern bus til parallel-/tandemforbindelse (identisk med 8) 8. Tilslutning af intern bus til parallel-/tandemforbindelse (identisk med 7) | <ol style="list-style-type: none"> 9. Tilslut sort til målekabel, arbejdsemne 10. Sikring (20FU1) 11. Tilslutning rød til målekabel, svejsehoved 12. Tilslutning af returkabel 13. Tilslutning til svejsestrømkabel til brænder 14. Tilslutning til netspændingskabel 15. Kabelrille til signalkabler |
|--|--|

*) Der findes tre positioner på drejeknappen:






- Position 1, TIL/FRA af netspænding styres fra fjernbetjening
- Position 2, TIL/FRA blokeret
- Position 3, TIL/FRA styres med knap 3 og 4

5.2 Tilslutning af svejse- og returkabel.

Sørg for, at svejse- og returkabel monteres som vist på billedet.



5.3 Betydning af symboler

	Strømkilden TIL		Strømkilden FRA
	Fjernstyret start		Lokal styring fra strømkilden
	Fejlindikering		

5.4 Termoafbryder

Svejsestrømkilden er udstyret med termoafbryder, som udløses, hvis temperaturen bliver for høj. Når dette sker, brydes svejsestrømmen, og den gule indikatorlampe lyser. Der vises en fejlkode på styreenhedens indstillingspanel.

Når temperaturen daler, genindkobles termoafbryderen automatisk og svejseprocessen kan genstartes.

6 VEDLIGEHOELDELSE

**BEMÆRK!**

Regelmæssig vedligeholdelse er vigtigt for at opnå en sikker og pålidelig drift.

**FORSIGTIG!**

Kun personer med relevant viden om elektriske installationer (autoriseret personale) må afmontere sikkerhedspladerne.

**FORSIGTIG!**

Produktet er omfattet af producentens garanti. Ethvert forsøg på at udføre reparationer af ikke-autoriserede servicecentre eller -teknikere vil gøre garantien ugyldig.




6.1 Rengøringsinstruktioner

Kontroller regelmæssigt, at svejsestrømkilden ikke er tilsmudset.

Hvor ofte og hvordan rengøringen skal udføres, afhænger af:

- svejseproces
- driftstid
- placering
- omgivende miljø

Tilstoppede eller blokerede luftindtag og -udtag kan føre til overophedning. Bestillingsnummer for støvfilter, se appendikset "SLIDDELE".




6.2 Udskiftning og rengøring af filter i øverste modul

- 1) Fjern de fire skruer og dækslet fra det øverste modul.
- 2) Fjern det plisserede kassettefilter i henhold til illustrationen.
- 3) Gennemblæs filteret med trykluft (reduceret tryk) for at rengøre det.
- 4) Genmonter det plisserede kassettefilter.

**BEMÆRK!**


Sørg for, at det plisserede kassettefilter med det fineste net vender mod ventilatoren.



6.3 Udskiftning og rengøring af støvfilter

- 1) Løsn støvfilteret som vist på illustrationen.
- 2) Blæs filteret rent med trykluft (reduceret tryk).

- 3) Sæt filtret på plads. Sørg for, at filteret placeres med det fineste mønster vendt mod gitteret.



7 FEJLFINDING

Udfør disse kontroller og eftersyn, før der tilkaldes en autoriseret servicetekniker.

Fejltype	Afhjælpning
Ingen lysbue	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller, om netspændingen er slået til.• Kontroller, at svejse- og returkabler er korrekt forbundet.• Kontroller, at strømstyrken er korrekt indstillet.• Kontroller netsikringerne.
Svejsestrømmen afbrydes under svejsning.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller, at termoafbryderne er udløst (en fejlkode vises i styreenhedens panel).• Kontroller netsikringerne.
Termoafbryderen udløses tit.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller, om støvfilteret er tilstoppet.• Kontroller, om svejsestrømkildens mærkedata er overskredet (overbelastning af svejsestrømkilden).• Kontroller, at svejsestrømkilden ikke er tilsmudset.• Kontroller den omgivende temperatur.
Dårlige svejseresultater	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller, at svejse- og returkabler er korrekt tilsluttet.• Kontroller, at strømstyrken er korrekt indstillet.• Kontroller, at der ikke er benyttet forkert svejsemateriale (tråd og pulver).

8 BESTILLING AF RESERVEDELE




FORSIGTIG!

Reparationer og arbejde på elektriske installationer skal udføres af en autoriseret servicetekniker fra ESAB. Benyt kun ESAB's originale reservedele og sliddele.

Aristo 1001 er designet og testet i overensstemmelse med de internationale og europæiske standarder **IEC-/EN 60974-1** og **IEC-/EN 60974-10**. Den serviceafdeling, der har udført service- eller reparationsarbejde, er forpligtet til at sikre, at produktet fortsat er i overensstemmelse med ovennævnte standarder.

Reserve- og sliddele kan bestilles via den nærmeste ESAB-forhandler. Se [esab.com](https://www.esab.com). Ved bestilling skal produkttype, serienummer, betegnelse og reservedelsnummer i overensstemmelse med reservedelslisten angives. Dette letter afsendelsen og sikrer korrekt levering.

BILAG


BESTILLINGSNUMRE

Ordering no.	Denomination	Type
0462 100 890	Welding power source	
0464 771 200	Service manual	
0464 771 050	Spare parts list	


De tre sidste cifre i manualens dokumentnummer angiver manualens version. De er derfor erstattet med * her. Sørg for at bruge en manual med et serienummer eller softwareversion, som svarer til produktet, se forsiden af manualen.

Tekniske dokumentation er tilgængelig på internet på adressen: www.esab.com.

LEDNINGSDIAGRAM




SLIDDELE



Qty	Ordering no.	Denomination
3	0458 398 003	Dust filter
1	0462 091 020	Pleated cassette filter

TILBEHØR

0449 535 882	PAB profinet	
0449 535 883	PAB EtherNet/IP	



A WORLD OF PRODUCTS AND SOLUTIONS.



Du kan finde kontaktoplysninger på [esab.com](https://www.esab.com)

ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00

manuals.esab.com

