



SP

WARRIOR FEED 304



Manual de Partes

WARRIOR FEED 304

06/2021

1	SEGURIDAD.....	3
2	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS.....	5
3	REPUESTOS.....	6
	Tabla 3.1.....	6
	Tabla 3.2.....	8
	Tabla 3.3.....	9
4	ACCESORIOS.....	11

1 SEGURIDAD

Los usuarios del equipo ESAB tienen la responsabilidad final de garantizar que cualquier persona que trabaje con equipo o cerca de él, observe todas las precauciones de seguridad relevante. Las precauciones de seguridad deben cumplir los requisitos aplicables a este tipo de equipo. Las recomendaciones siguientes deben ser observadas más allá de las normas estándar aplicables al lugar de trabajo.

Todo trabajo debe ser realizado por personal calificado y bien familiarizado con la operación del mismo equipo. La operación incorrecta del equipo puede conducir a situaciones peligrosas que pueden resultar en lesiones para el operador y daños en el equipo.

1.1 Cualquier persona que utilice el equipo debe estar familiarizada con lo siguiente:

- La operación del equipo.
- El lugar de paradas de emergencia.
- El funcionamiento del equipo.
- Precauciones de seguridades pertinentes.
- Soldadura y corte u otra operación aplicable del equipamiento.

1.2 El operador velará por que:

- Ninguna persona no autorizada se coloque dentro del área de trabajo del equipo cuando se inicia.
- Ninguna persona está desprotegida cuando el arco se activa o se inicia el trabajo con el equipo.

1.3 El lugar de trabajo deberá:

- Ser adecuado para la finalidad.
- Estar libre de corriente de aire.

1.4 Equipo de protección personal:

- Utilice siempre el equipo de protección personal recomendado, como máscara de soldadura, blusa para soldador, guantes de cuero, delantal de cuero, mangas de cuero, botas aisladoras.
- No utilice elementos sueltos, como pañuelos, brazaletes, anillos, etc., que pueden quedar atrapados u ocasionar incendio.

1.5 Precauciones generales:

- Compruebe que el cable de retorno está firmemente conectado.
- El trabajo en equipo de alta tensión puede ser ejecutado por un electricista cualificado.
- El equipo extintor de incendios debe estar nítidamente sellado y próximo, al alcance de las manos.
- La lubricación y el mantenimiento no deben ser realizadas en el equipo durante la operación.

1.6 Puesta a tierra:

El terminal de puesta a tierra (cable verde y amarillo del cable de entrada) está conectado al chasis del equipo. Este debe estar conectado a un punto eficiente de puesta a tierra de la instalación eléctrica general. Tenga cuidado de no invertir el conductor de puesta a tierra del cable de entrada (cable verde / amarillo) a cualquiera de las fases de la llave general o disyuntor, ya que esto pondría el chasis bajo tensión eléctrica. No utilice el neutro de la red para la puesta a tierra.



ATENCIÓN!

Este equipo ESAB ha sido diseñado y fabricado de acuerdo con las normas nacionales e internacionales que establecen criterios de operación y de seguridad. Consecuentemente las instrucciones contenidas en el presente manual y, en particular, las relativas a la instalación, la operación y el mantenimiento deben seguirse rigurosamente de forma que no perjudiquen su rendimiento y no compromete la garantía dada. Los materiales utilizados para embalaje y las piezas desechadas en la reparación del equipo deben ser encaminados para el reciclaje en empresas especializadas de acuerdo con el tipo de material.



AVISO!

Soldadura y corte a arco pueden ser perjudiciales para usted y las demás personas. Tomar medidas de precaución al soldar y cortar. Pregunte a su empleador sobre las prácticas de seguridad, que deben basarse en los datos sobre riesgo de los fabricantes.

CHOQUE ELÉCTRICO - puede matar.

- Instale y cargue la unidad de acuerdo con las normas aplicables;
- No toque piezas eléctricas bajo tensión ni en electrodos con la piel desprotegida, guantes húmedos o ropa húmeda;
- Aísle su cuerpo y la pieza de trabajo;
- Asegúrese de que la seguridad de su lugar de trabajo.

FUMAS Y GASES - pueden ser peligrosos para la salud.

- Mantenga la cabeza lejos de ellos.
- Mantenga el ambiente ventilado (evite la corriente de aire directamente al cordón de soldadura), el agotamiento en el arco, o ambos, para mantener el humo y los gases fuera de su zona de respiración y el área general.
- Los **RADIOS EMITIDOS POR EL ARCO ELÉCTRICO** dañan los ojos y quemar la piel.
- Proteja los ojos y el cuerpo. Utilice los EPI recomendados para la soldadura.
- Proteja a los espectadores con pantallas o cortinas adecuadas.

PELIGRO DE INCENDIO

- Las chispas (salpicaduras) pueden provocar un incendio. Por lo tanto, asegúrese de que no haya materiales inflamables cercanos.

RUIDO - El ruido excesivo puede dañar la audición.

- Proteja los oídos. Utilice tapones para los oídos u otra protección auditiva.
- Avise a los transeúntes sobre el riesgo.

FUNCIONAMIENTO INCORRECTO - Llame para obtener ayuda de un especialista en caso de funcionamiento incorrecto.


¡PROTEJA LOS OTROS Y A SI MISMO!



ATENCIÓN!

Lea y comprenda el manual de instrucciones antes de instalación o operación.





¡No elimine el equipo eléctrico junto con la basura normal!

¡No elimine el equipo eléctrico junto con la basura normal!


De acuerdo con la Directiva Europea 2002/96 / CE relativa a los residuos de equipos eléctricos y electrónicos de acuerdo con las normas medioambientales nacionales, el equipo eléctrico que haya alcanzado el final de su vida útil se recoger por separado y entregarse en instalaciones de reciclado ambientalmente adecuadas. En calidad de propietario del equipo, es obligación de obtener información sobre los sistemas de recogida aprobados de su representante local.

Al aplicar esta Norma el propietario estará mejorando el medio ambiente y salud humana!



ATENCIÓN!

Los equipos Clase A no se destinan al uso en lugares residenciales en los que la energía eléctrica es proporcionada por el sistema público de suministro de baja la tensión. Puede haber dificultades potenciales en garantizar la compatibilidad electromagnética de los equipos clase A, en función de las perturbaciones por conducción y radiación.



2 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS

¡NOTA!

Los equipos fueron construidos y probados conforme a las normas. Después de haber efectuado el procedimiento de servicio o reparación es obligación de la empresa reparadora asegurarse de que el producto no difiere del modelo mencionado.

Los trabajos de reparación y eléctricos deberán ser efectuados por un técnico autorizado por ESAB.

Utilice sólo piezas de recambio y de desgaste originales de ESAB.

Las piezas de repuesto se pueden pedir a través del distribuidor ESAB más cercano. Consulte la última página de esta publicación.

3 REPUESTOS

ITEM	CTD	PARTE#	CODIGO	DESCRIPCIÓN
1	1 UN	464506880	"CONSULTAR"	Cubierta
2	1 UN	465240001	"CONSULTAR"	Barra de Potencia
3	1 UN	459000896	"CONSULTAR"	Mecanismo de Avance de Alambre (valido para serial 246-, 324-)
	1 UN	446093001	"CONSULTAR"	Mecanismo de Avance de Alambre (valido para serial 540-)
4	1 UN	153043002	"CONSULTAR"	Arandela Aislante
5	1 UN	487166895	616401	Tarjeta de Control 13AP1 (valido para serial 246-, 324-)
	1 UN	487166897	"CONSULTAR"	Tarjeta de Control 13AP1 (valido para serial 540-)
6	1 UN	160609881	"CONSULTAR"	Conector OKC
7	1 UN	146967881	608813	Soporte de Rollo
8	1 UN	193054007	617066	Válvula de Gas
9	1 UN	465284881	"CONSULTAR"	Set de Cables 13AP1 a Encoder Motor
10	1 UN	349487059	"CONSULTAR"	Manguera
11	1 UN	465285880	"CONSULTAR"	Amphenol 19 Polos
12	1 UN	467911881	609125	Capacitor
13	1 UN	465263001	"CONSULTAR"	Manija




TABLA 3.2

ITEM	CTD	PARTE#	CODIGO	DESCRIPCIÓN
14	1 UN	487990880	"CONSULTAR"	Tarjeta de Display
15	1 UN	321475882	608946	Perilla Voltaje
16	1 UN	321475893	604184	Perilla Velocidad
17	3 UN	194423101	619030	Selector Inside
18	1 UN	194423201	615764	Switch Frontal
19	1 UN	465571880	618854	Kit de Potenciómetros
20	4 UN	194423901	"CONSULTAR"	Cubierta de Selector
21	1 UN	465451881	617370	Kit Remoto Railtrac / Miggytrack




TABLA 3.3

ITEM	CTD	PARTE#	CODIGO	DESCRIPCIÓN
22	1 UN	459808002	616171	Motor 13M4 (Valido para serial 246-,324-)
	1 UN	465827880	618580	Motor 13M4 (Valido para serial 246-,324-)
23	1 UN	191496114	608835	Cuña de Eje (Incluido en el ítem 22)
24	1 UN	215701007	"CONSULTAR"	Pin de Eje (Incluido en el ítem 22)
25	1 UN	467911880	609124	Capacitor 13C3 0.1uF 250V
26	1 UN	455045001	"CONSULTAR"	Aislador de Conector Euro
27	1 UN	455044001	617761"	Conector Euro
28	1 UN	458918880	"CONSULTAR"	Brida Delantera
29	1 UN	459228880	609099	Mecanismo de Presión
30	1 UN	459227880	609098	Set Brazo de Presión
31	2 UN	458999001	610698	Eje
32	1 UN	455072002	609067	Guía intermedia 2 mm en acero para 0.6 - 1.6 mm
	1 UN	456615001	609077	Guía intermedia 2 mm en plástico para 0.8 - 1.6 mm
33	1 UN	469837880	609137	Guía de salida 2 mm en acero para 0.6 - 1.6 mm
	1 UN	469837881	609138	Guía de salida 2 mm en plástico para 0.8 - 1.6 mm
34	1 UN	459440001	610605	Piñón de Motor
35	2 UN	458722880	609091	Eje y Tuerca de Rodillo
36	4 UN	459441880	610618	Piñón de Rodillo
37	1 UN	455049001	609066	Guía de Entrada 0.6 mm – 1.6 mm Fe, Ss, Al y Alambre tubular
		460007001	"CONSULTAR"	Guía de Entrada Long-life Fe, Ss y Alambre tubular
38	4 UN	Sección 4		Rodillos

4 ACCESORIOS

RODILLOS V-GROOVE									
0.6	0.8	0.9/ 1.0	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	CODIGO	PARTE#
X	X							"CONSULTAR"	459052001
	X		X					617930	459052002
		X		X				609095	459052003
					X	X		"CONSULTAR"	459052013

RODILLOS VK-KNURLED								CODIGO	PARTE#
0.9/ 1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.4			
X	X							617567	458825001
	X							609093	458825010
	X	X						"CONSULTAR"	458825002
			X					609092	458825003

RODILLOS U-GROOVE								CODIGO	PARTE#
0.6	0.8	0.9/ 1.0	1.0	1.2	1.4	1.6			
	X	X						"CONSULTAR"	458824001
			X	X				617562	458824002
				X		X		"CONSULTAR"	458824003

ESAB

COLOMBIA

Soldaduras WestArco SAS
Calle 2 # 18-93
Parque Industrial San Jorge
Mz P-2 Lotes 11 al 14
Mosquera – Cundinamarca

Manual de Partes - LHJ 755 - SP-CO / rev.0 <04-2021> / ESAB se reserva el derecho de introducir mejoras en las características técnicas de sus productos sin previo aviso.



UNA COMPAÑIA **ESAB**

www.westarco.com