


SDF-250



Ekspluatavimo instrukcija



EU DECLARATION OF CONFORMITY

According to
The Low Voltage Directive 2014/35/EU, entering into force 20 April 2016
The Machinery Directive 2006/42/EC, entering into force 17 May 2006

Type of equipment

Electrode Oven

Type designation

PSE-5, PSE-10, SDE-50, SDE-100, SDE-250, SDF-50, SDF-250

Brand name or trademark

ESAB

Manufacturer or his authorised representative

Name, address, and telephone No:

ESAB Group Inc.

2800 Airport Road, Denton, TX 76207

Phone: 1-800-372-2123

The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:

EN 60335-2-36 Electrical appliances – Safety Part 2-36: Particular requirements for commercial electric cooking ranges, ovens, hobs and hob elements.

EN 60204-1:2018 Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements.
--

EN ISO 12100 Safety of machinery – General principles of design – Risk assessment and risk reduction
--

Additional Information:

Restrictive use, Class A equipment, intended for use in location other than residential.

By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer's authorised representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements stated above.

Date

Signature

Position

2023-02-08

Carlos De Lima

Global R&D Standards Expert

CE 2023

1	SAUGA	4
1.1	Simbolių reikšmė.....	4
1.2	Saugos priemonės	4
2	ĮVADAS	4
2.1	Orkaitės naudojimas ir paskirtis.....	4
3	TECHNINIAI DUOMENYS	5
4	MONTAVIMAS	5
4.1	Naudojimas	5
	UŽSAKYMO NUMERIAI	6
	ELEKTROS SCHEMA	7
	ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS	8

1 SAUGA

1.1 Simbolių reikšmė

Kaip naudojama šiame vadove: Reiškia „Dėmesio“! Būkite atsargūs!



PAVOJUS!

Reiškia tiesiogiai gresiantį pavojų, kuris, jei jo nebus išvengta, nedelsiant sukels sunkų arba mirtiną asmens sužalojimą.



ĮSPĖJIMAS!

Reiškia galimą pavojų, kuris gali sukelti asmens sužalojimą arba mirtį.



DĖMESIO!

Reiškia pavojus, kurie gali sukelti nesunkų asmens sužalojimą.



ĮSPĖJIMAS!

Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir atsižvelkite į visose etiketėse nurodytą informaciją, darbdavio saugias praktikas ir saugos duomenų lapų (SDS) informaciją.



1.2 Saugos priemonės



ELEKTROS SMŪGIS - gali būti mirties priežastis

- Nelieskite veikiančių elektrinių dalių arba elektrodų plika oda, šlapiomis pirštinėmis arba šlapiais drabužiais.
- Izoliuokite save nuo darbo vietos ir nuo grindų.
- Įsitikinkite, kad jūsų darbinė padėtis yra saugi.



GAISRO PAVOJUS

- Nenaudokite, jei nutrūkęs maitinimo laidas arba orkaitėje pastebėti neįprasti temperatūros svyravimai (nerekomenduojama, kaip nurodyta vadove / informaciniame lapelyje), nes tai gali sukelti gaisrą.
- Prieš tai patikrinkite, ar arti nėra degių medžiagų.



KARŠTAS PAVIRŠIUS – dalys gali nudeginti

- Nelieskite dalių plikomis rankomis.
- Prieš tvarkydami įrangą ar dirbdami su ja, leiskite jai atvėsti.
- Norėdami tvarkyti karštas dalis, naudokite tinkamus įrankius ir (arba) izoliuotas suvirinimo pirštines, kad išvengtumėte nudegimų.

2 ĮVADAS

2.1 Orkaitės naudojimas ir paskirtis

SDF-250 serijos džiovinimo ir sandėliavimo orkaitės yra didelės temperatūros reguliuojamos spintos, skirtos milteliniam fliusui suvirinti tipinėje pramoninėje sąrangoje. Jos suprojektuotos taip, kad suvirinimo fliusą būtų patogu krauti iš viršaus ir išimti iš apačios. Lengvai naudojamas skaitmeninis valdiklis nustato ir reguliuoja temperatūrą plačiame kepimo, džiovinimo ir laikymo diapazone. Sienelėse įmontuoti elektriniai šildytuvai tolygiai kaitina fliusą, jo nereikia maišyti ar apversti. Dėl stiprios izoliacijos, tvirto pramoninio dizaino, išorinių paviršių elektrostatinės dažų dangos, sunkių užrakinamų ratukų šios orkaitės yra puiki investicija į ilgalaikį lengvą naudojimą.

3 TECHNINIAI DUOMENYS

	SDF-250
Talpumas	250 kg (551 svaras)
Įtampa	3 fazių 380–415 V
Dažnis	50 / 60 Hz
Rezultatas	7500 W
Temperatūra	Iki 400 °C (752 °F) skaitmeninis termostatas
Išoriniai matmenys (L*W*H, cm)	162 × 82 × 145
Svoris (be elektrodų)	230 kg (507 svaras)


PASTABA!

Orkaitės kaitinimo temperatūrą galima nustatyti nuo aplinkos iki 400 °C.

4 MONTAVIMAS


PASTABA!

Įsitikinkite, kad ant gaminio nurodytos techninės specifikacijos atitinka jūsų elektros tinklo specifikacijas.

Patikrinkite informaciją apie įtampą, dažnį ir įsitikinkite, kad nėra gedimų, kurie turėtų įtakos gaminio veikimui.


4.1 Naudojimas


ĮSPĖJIMAS!

Kai orkaitė nenaudojama, pasukite maitinimo rankenėlę į „O“ padėtį ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.

- Prijunkite orkaitės maitinimo laido kištuką prie elektros lizdo, kaip rekomenduojama techninėje informacijoje. Įsitikinkite, kad elektros lizdo lizdas atitinka orkaitės maitinimo kištuko tipą.
- Įkrovę reikiamą kiekį srauto (iki 250 kg), užrakinkite dureles.
- Užrakinkite dureles.
- Norėdami įjungti orkaitę, orkaitės valdymo skydelyje pakeiskite maitinimo rankenėlę į „I“ padėtį.

- Įjungus maitinimą, priklausomai nuo orkaitės tipo, įsižiebs viena žalia lemputė (1Φ) arba trys žalios bandomojo režimo lemputės (3Φ). Jei lemputės nešviečia arba nešviečia, patikrinkite maitinimo jungtį. Žiūrėkite toliau pateiktą paveikslėlį.



- Pageidaujamos temperatūros nustatymas
 - Įjungus įrenginį, valdiklio ekrane bus rodoma esama temperatūra ir nustatyta vertė.
 - Norėdami nustatyti kitą temperatūrą, paspauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę SET mygtuką. Norėdami pasiekti norimą nustatytą temperatūrą, naudokite didinimo ir mažinimo mygtukus. Kai valdiklio rodmėnis parodys norimą temperatūrą, dar kartą paspauskite SET mygtuką.
 - Dabar orkaitė automatiškai įkaista arba atvėsta iki nustatytos temperatūros. Pasiekus nustatytą temperatūrą, orkaitė automatiškai išjungs šildymą. Žalia lemputė taip pat išsijungs.
- Norėdami naudoti suvirinimo miltelius, po orkaitės snapeliu padėkite 5 galonų kibirą. Patraukite apatinę rankeną, kad milteliai būtų išpilti į kibirą. Kai kibiras bus pilnas arba bus pašalinta pakankamai fluoso, pastumkite rankeną atgal.
 - Atidarykite ir atleiskite viršuje esantį išleidimo vožtuvą, kad atidarant priekines dureles nesusidarytų karštų dūmų pliūpsnis /


PRIEDAS

UŽSAKYO NUMERIAI


Ordering number	Denomination	Type	Notes
0700 100 000	Stationary submerged arc welding powder drying oven	SDF-250	Three phase 380-415 V AC 50/60 Hz

Techninę dokumentaciją rasite svetainėje adresu www.esab.com.

ELEKTROS SCHEMA



ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS



Item no.	Qty.	Ordering number	Description	Notes
1	1	0700 100 002	Digital thermostat	DT-109A
2	3	0700 100 003	Signal lamp	220 V
	3	0700 100 004	Signal lamp	110 V
3	1	0700 100 006	Door handle	
4	1	0700 100 07	Puller arm	
5	2	0700 100 008	Castors without brake	Back
	2	0700 100 009	Castors with brake	Front
6	1	0700 100 031	Cable gland	
7	2	0700 100 011	Heating element	220 V
	2	0700 100 012	Heating element	110 V
8	1	0700 100 013	Power cable with plug	CEE 5x32 A 400 V plug
	1	0700 100 014	Power cable with plug	110 V
9	1	0700 100 015	Fuse (automatic)	10 A
	1	0700 100 016	Fuse (automatic)	2 A
10	1	0700 100 017	Contactora 220V UNI	220 V
	1	0700 100 023	Contactora 110C UNI	110 V
11	1	0700 100 018	Power switch	
12	1	0700 100 019	Terminal	
13	1	0700 100 020	Air valve	
14	1	0700 100 164	Fiberglass wick	SDF-250
15	1	0700 100 165	Thermocouples	



A WORLD OF PRODUCTS AND SOLUTIONS.



Norėdami gauti kontaktinę informaciją, apsilankykite <http://esab.com>

ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00

manuals.esab.com



CE

